

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ КОНДИНСКАЯ  
СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА

Подписано цифровой подписью:  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ КОНДИНСКАЯ  
СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
Дата: 2023.05.19 15:47:12 +05'00'

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления  
социальной защиты населения по  
Кондинскому району  
С.В. Саргсян



2022г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 27

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кондинская средняя общеобразовательная школа»
- 1.2. Адрес объекта: 628217, Тюменская область, ХМАО-Югра, Кондинский район, гп.Кондинское ул.Советская д.16
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 5252,5 м<sup>2</sup>
  - часть здания \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да
- 1.4. Год постройки здания 2001г., последнего капитального ремонта: 2011г
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2023 г., капитального – не установлена.

### Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Кондинская средняя общеобразовательная школа
- 1.7 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628210, ул. Советская, 16, гп. Кондинское, ХМАО-Югра
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальное
- 1.11. Вышестоящая организация: Управление образования Администрации Кондинского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628200, Тюменская область, ХМАО-Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул.Волгоградская, 11, телефон/факс 32-120, 32-346, 32-379

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (общеобразовательная)

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: учебные, питание
- 2.3 Форма оказания услуг: с дневным пребыванием
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления  
социальной защиты населения по  
Кондинскому району  
\_\_\_\_\_ С.В. Саргсян

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**№ 27**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кондинская средняя общеобразовательная школа»
- 1.2. Адрес объекта: 628217, Тюменская область, ХМАО-Югра, Кондинский район, гп.Кондинское ул.Советская д.16
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 5252,5 м<sup>2</sup>  
- часть здания \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да
- 1.4. Год постройки здания 2001г., последнего капитального ремонта: 2011г
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2023 г., капитального – не установлена.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Кондинская средняя общеобразовательная школа
- 1.7 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628210, ул. Советская, 16, гп. Кондинское, ХМАО-Югра
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальное
- 1.11. Вышестоящая организация: Управление образования Администрации Кондинского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628200, Тюменская область, ХМАО-Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул.Волгоградская, 11, телефон/факс 32-120, 32-346, 32-379

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (общеобразовательная)**

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: учебные, питание
- 2.3 Форма оказания услуг: с дневным пребыванием
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся на креслах-колясках, нарушением умственного развития, нарушением слуха, нарушением зрения.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 386 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

### 3. Состояние доступности объекта

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:** да

(ЛЗУ- Школа, ул. Молодежная - Школа)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 20м

3.2.2 время движения (пешком): 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером); нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	«Б»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«А»
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,Г,О,У)

2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О,Г,У) ДУ (С, К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП (Г,У,О) ДЧ-И (С,К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В (О,У,Г) ДУ (К,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (С) ДЧ-И (К,У,О,Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У,О) ДУ (С) ДЧ-И (К)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно условно.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт, текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт, текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт, капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт, текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт, текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт, текущий
8	Все зоны и участки	Ремонт, текущий

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: Ремонт, текущий в 2023-2025г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

---

4.4. Для принятия решения требуется: Согласие не требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата tisugra.adhmao.ru  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от \_\_\_\_\_

2. Акта обследования объекта: № 1 от \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления  
социальной защиты населения по  
Кондинскому району  
\_\_\_\_\_ С.В. Саргсян

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Кондинская средняя общеобразовательная школа
- 1.2. Адрес объекта: 628210, Тюменская область, ХМАО-Югра, Кондинский район, п.Кондинское ул.Советская д.16
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание: 2 этажей, 5252,5 м<sup>2</sup>  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); Да
- 1.4. Год постройки здания 2001г., последнего капитального ремонта: 2011г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023, капитального: не установлена

**сведения об организации, расположенной на объекте:**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Кондинская средняя общеобразовательная школа
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628210, Тюменская область, ХМАО-Югра, Кондинский район, п.Кондинское ул.Советская д.16
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Администрации Кондинского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628200, ХМАО-Югра, Кондинский район, пгт.Междуреченский, ул. Волгоградская, д.11, телефон/факс 32-120, 32-346, 32-379

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: учебные, питание
- 2.3 Форма оказания услуг: с дневным пребыванием
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся на креслах-колясках, нарушением умственного развития, нарушением слуха, нарушением зрения.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 386 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: Да

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: да

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 20м

3.2.2 время движения (пешком): 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) \*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	«Б»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«А»
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
--------	---	--

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт, текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт, текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт, капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт, текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт, текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт, текущий
8.	Все зоны и участки	Ремонт, текущий

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано \_\_\_\_\_ Алексеева Татьяна Михайловна, тел.8 (34677) 21-354, E-mail: 1kondsch@mail.ru**



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления социальной  
Защиты населения  
по Кондинскому району  
\_\_\_\_\_ С.В. Саргсян  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 27**

Ханты – Мансийский автономный  
округ-Югра            городское            поселение  
Кондинское

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кондинская средняя общеобразовательная школа»

1.2. Адрес объекта: 628217, Тюменская область, ХМАО-Югра, Кондинский район, гп.Кондинское ул.Советская д.16

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этажей, 5252,5 м<sup>2</sup>

- часть здания \_\_\_ - \_\_\_ этажей (или на \_\_\_ - \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_ - \_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); Да

1.4. Год постройки здания 2001г., последнего капитального ремонта 2011г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023, капитального не установлена

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кондинская средняя общеобразовательная школа»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628217, Тюменская область, ХМАО-Югра, Кондинский район, гп.Кондинское ул.Советская д.16

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Сфера деятельности: образование. Виды оказываемых услуг: учебные, питание.

Форма оказания услуг: с дневным пребыванием. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушением умственного развития.

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 20м

3.2.2 время движения (пешком): 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная):  
визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	«Б»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«А»
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, У, Г) ДУ (С,К)	1	1, 2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,С)	2	3, 4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)	3	5,6,7
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К)	4	8, 9

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У,О) ДУ (К,С)	5	10, 11
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У,Г) ДУ (С)	6	12, 13
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У,О) ДУ (С) ДЧ-И (К)	7	14, 15

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт, текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт, текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт, капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт, текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт, текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт, текущий
8.	Все зоны и участки	Ремонт, текущий

указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ: Ремонт, текущий в 2023-2025г.

##### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

##### 4.4.1. согласование на Комиссии: не требуется

---

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

---

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации сайтб [tisugra.admhmao.ru](http://tisugra.admhmao.ru)  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 2 л. (№1-фото№1,2)        |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 4 л. (№2-фото№3,3.1,4)    |
| 3. Путей движения в здании                 | на 4 л. (№3-фото№5,6,7,8)    |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 3 л. (№4-фото№ 8,9,9.1)   |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 2 л. (№5-фото№10,11)      |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 3 л. (№6-фото№12,12.1,13) |
| 7. Пути движения к объекту (от о           |                              |
| 8.   |                              |
| 9.   |                              |
| 10. становки транспорта)                   | на 2 л. (№7-фото№14,16)      |
| 11. Схема пути движения на территории ОУ   | на 1 л. (№8-фото№16)         |

Результаты фотофиксации на объекте: на 19 листах

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

---

Руководитель рабочей группы: \_\_\_\_\_ Э.В.Кузьмина – Директор МКОУ  
Кондинская СОШ

Члены рабочей группы: \_\_\_\_\_ А.А.Захарова - Заместитель директора по АХЧ

\_\_\_\_\_ Л.Х.Баннова – Педагог-психолог

\_\_\_\_\_ В.Д.Мамедова- Председатель Кондинской районной  
общественной организации  
Всероссийского общества инвалидов

**I Результаты обследования:  
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

*МКОУ «Кондинская СОШ»*

*по адрес: 628217, Тюменская область, ХМАО-Югра, Кондинский район, гп.Кондинское ул.Советская д.16*

№ п/п	Наименование Функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	1	1,2	Отсутствует мнемосхема прилегающей территории, кнопка вызова.	(С)	Оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте. Разместить информационную мнемосхему, установить кнопку вызова.	Ремонт, текущий
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	8	14,16	На пути движения к объекту отсутствует информирующие указатели	(К, О,С)	Предусмотреть визуальные средства информации (тексты, знаки, символы, световые сигналы, имеющие повышенные характеристики распознаваемости) направления к входу на объект	Нанести визуальные средства информации
1.3	Лестница (наружная)	Есть	Нет		Нет поручней. Отсутствие маркировки	(С, О)	Оборудовать поручни. Нанести маркировку.	Ремонт, текущий

					на начальной и конечной ступенях			
1.4	Пандус наружный	Есть	2	3	Нет	-	Нет	-
1.5	Автостоянка и парковка	Нет	Нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне							

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, У, Г) ДУ (С,К)	1,2	1,2,3	Ремонт, текущий

\*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД-недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: состояние доступности **территории** оценено как **доступно частично избирательно** в связи с тем, что инвалиды категорий (К,О,У,Г) выявленные нарушения способны преодолеть самостоятельно. Состояние доступности территории оценено как доступно условно в связи с тем, что для инвалидов категории (С,К) доступность обеспечена с помощью постороннего лица, в том числе сотрудника учреждения. Для обеспечения условий доступности необходимо: оборудовать доступными для МГН элементами информации по пути движения в здание школы, обеспечить вход на территорию кнопкой вызова, оборудовать поручни вдоль лестниц.

**I. Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

*МКОУ «Кондинская СОШ»*

*по адресу: 628217, Тюменская область, ХМАО-Югра, Кондинский район, гп.Кондинское ул. Советская д.16*

№ п/п	Наименование Функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	2	3.1	Отсутствие маркировки на начальной и конечной ступенях; Отсутствие боковых поручней.	(С,О)	Нанести маркировку, оборудовать поручни	Ремонт, текущий
2.2	Пандус (наружный)	Есть	2	3	Нет	-	Установить кнопку вызова	Ремонт, текущий
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	2	3.1	Отсутствует тактильная предупреждающая полоса перед дверью	(С)	Разместить тактильные предупреждающие полосы перед дверью	Ремонт, текущий
2.4	Дверь (входная)	Есть	2	3.1, 4	Отсутствует маркировка на входных дверях. Отсутствует кнопка вызова	(К, У)	Нанести маркировку. Установить кнопку вызова.	Ремонт, текущий
2.5	Тамбур	Есть			Не соответствует площадь помещения.	(К)	Технические решения не возможны, организация альтернативной формы	Ремонт, капитальный

							обслуживани я.	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (К,С)	2	3,4	Ремонт, текущий

\*указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД-недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий. Капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: состояние доступности **входа (входов)** оценено как **доступно частично избирательно** в связи с тем, что инвалиды категорий (К,О,У,Г) выявленные нарушения способны преодолеть самостоятельно. Для обеспечения доступности полностью всем необходимо: нанести маркировку на начальной и конечной ступенях и оборудовать поручни на лестнице, установить кнопку вызова на пандусе, разместить тактильные предупреждающие полосы перед дверью, нанести маркировку на стеклянных дверях и установить кнопку вызова.



**1. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в.т.ч. путей эвакуации)**

*МКОУ «Кондинская СОШ»*

*по адресу: 628217, Тюменская область, ХМАО-Югра, Кондинский район, гп.Кондинское ул.Советская д.16*

№ п/п	Наименование Функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	6	12	Отсутствуют горизонтальные поручни вдоль стен на высоте 0,9 и 0,7 м	(К, О,С)	Установить поручни вдоль стен на путях движения МГН	Ремонт текущий
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	6	12.1	Отсутствие боковых поручней с одной стороны. Нет тактильной информации перед маршем лестницы.	(О, С)	Установить боковые поручни с одной стороны. Установить тактильную информацию.	Ремонт, текущий
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет		-	Нет	-	Нет	Нет
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет		-	Нет	-	Нет	Нет
3.5	Дверь	Есть			Нет доводчиков для дверей	(К,О,С)	Установить доводчики для дверей.	Ремонт, текущий
3.6	Пути эвакуации (в.т.ч. зоны безопасности)	Есть	3	5,6	Нет поручней вдоль лестницы (запасного	( О)	Установить поручни вдоль лестницы (запасного выхода).	Ремонт, капитальный

					выхода). Не обозначены пути эвакуации для инвалидов с нарушениям и зрения.  Отсутствует пандус.	(С)	Обозначить тактильные знаки, указывающие направление к эвакуационном у выходу.  Технические решения не возможны, организация альтернативной формы обслуживания.	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь движения внутри здания (в.т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)  ДУ (К, С)	<b>3</b>	<b>5,6,12,12.1</b>	Ремонт, текущий

\*указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД-недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий. Капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: состояние доступности **путей (путей) движения внутри здания** оценено как доступно частично избирательно в связи с тем, что инвалиды категорий (О,У,Г) выявленные нарушения способны преодолеть самостоятельно. Состояние доступности оценено как доступно условно в связи с тем, что для инвалидов категории (С,К) доступность обеспечена с помощью постороннего лица, в том числе сотрудника учреждения. Для обеспечения условий доступности необходимо: оборудовать поручни вдоль стен (в коридорах, лестницах), оборудовать тактильную информацию перед маршем лестницы, установить доводчики для дверей, обеспечить вход на территорию кнопкой вызова, оборудовать поручни вдоль лестниц.

**I. Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант 1- зона обслуживания инвалидов**

*МКОУ «Кондинская СОШ»*

*по адресу: 628217, Тюменская область, ХМАО-Югра, Кондинский район, гп.Кондинское ул.Советская д.16*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	4	8	Имеются пороги высотой 6 см	(К)	Оборудовать пороги высотой 1,4 см	Ремонт, текущий
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	4	9,9.1	Нет	-	Нет	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
4.5	Кабинет индивидуального обслуживания	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							
<b>Вариант II – места приложения труда</b>								
	Нет	Нет	Нет	Нет				

Вариант III – жилые помещения								
	Жилые помещения	Нет	Нет	Нет	Нет		Нет	Нет
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## 2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания	ДЧ-И (К)	<b>4</b>	<b>8,9,9.1</b>	

\*указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД-недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий. Капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: состояние доступности **зоны целевого назначения здания** оценено как доступно частично избирательно в связи с тем, что инвалиды категорий (К) выявленные нарушения способны преодолеть самостоятельно. Для обеспечения условий доступности необходимо: оборудовать пороги не выше 1,4 см.

**1. Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

*МКОУ «Кондинская СОШ»*

*по адресу: 628217, Тюменская область, ХМАО-Югра, Кондинский район, гп.Кондинское ул.Советская д.16*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	5	10	Отсутствуют опорные поручни. Отсутствует кнопка вызова сотрудника. Отсутствует мнемосхема санузла.	(К, О, С)	Установить поручни и кнопку вызова сотрудника СОШ (согласно локально-сметному расчету). Установить мнемосхему.	Ремонт, текущий
5.2	Душевая/ванная комната	Есть			Отсутствуют поручни.  Не соответствует площадь помещения.	(О, К)	Установить поручни (согласно локально-сметному расчету). Технические решения не возможны, организация альтернативной формы обслуживания.	Ремонт, текущий
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	5	11	Нет		Нет	Нет
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## 2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (С, Г, У,О)  ДУ (К,С)	<b>5</b>	10	Ремонт, текущий

\*указывается: ДП-В- доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД-недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий. Капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: состояние доступности **санитарно-гигиенических помещений** оценено как доступно частично избирательно в связи с тем, что инвалиды категорий (Г, У,О) выявленные нарушения способны преодолеть самостоятельно. Состояние доступности оценено как доступно условно в связи с тем, что для инвалидов категории (К,С) доступность обеспечена с помощью постороннего лица, в том числе сотрудника учреждения. Для обеспечения условий доступности необходимо: Установить поручни (в туалете и душевых комнатах), установить кнопку вызова в туалетных комнатах.

**1. Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

*МКОУ «Кондинская СОШ»*

*по адресу: 628217, Тюменская область, ХМАО-Югра, Кондинский район, гп.Кондинское ул.Советская д.16*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть	6	12,13	Не в полной мере оснащена система информации и сигнализации об опасности для инвалидов с нарушением слуха	(Г)	Установить средства визуального информирования об опасности	Ремонт, текущий
6.2	Акустические средства	Есть	6	12,13	Отсутствуют звуковые маяки при входах	(С)	Установить звуковые маяки при входах	Ремонт, текущий
6.3	Тактильные средства	Есть	6	12,13	Отсутствуют предупреждающие тактильные указатели перед препятствиями	(С)	Обозначить тактильные знаки, указывающие направление к эвакуационному выходу. Разместить тактильные предупреждающие перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы,	Ремонт, текущий

							перед поворотом коммуникационных путей	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

### 2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,У,Г) ДУ (С)	6	12,13	

\*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД-недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий. Капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: состояние доступности **системы информации на объекте** оценено как доступно условно в связи с тем, что для инвалидов категории (С) доступность обеспечена с помощью постороннего лица, в том числе сотрудника учреждения. Оценено как доступно частично избирательно в связи с тем, что инвалиды категорий (К,Г,У,О) выявленные нарушения способны преодолеть самостоятельно. Для обеспечения условий доступности необходимо: Установить средства визуального информирования об опасности, установить звуковые маяки при входах, обозначить тактильные знаки, указывающие направление к эвакуационному выходу. Разместить тактильные предупреждающие перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей.





Пронумеровано и пронумеровано

№ 12/СР/2022 г. 1 лист

Директор *Э.В. Кузьмина*

2022 год

